

Транспортирование и хранение

- Бухты шлангов допускается транспортировать любым видом транспорта изготовителя или потребителя.
- При транспортировании и хранении при температуре ниже 0°C не допускается подвергать бухты деформации и ударам. Перед монтажом или размоткой бухты шланг должен быть выдержан в течение не менее 24 часов при температуре 15 - 20°C.
- Шланги должны храниться в сухом помещении, в упаковке производителя и в условиях, исключающих их загрязнение. Температура хранения шлангов от – 30°C до + 40°C.
- Шланги не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также должны находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.
- При складировании необходимо учитывать, что под воздействием сильных нагрузок возможна деформация продукции.